


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (справочное). ПРИМЕРЫ ИСПОЛНЕНИЯ СОПЛ ДЛЯ ПОДАЧИ СОЖ В ЗОНУ ОБРАБОТКИ РЕЗАНИЕМ


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Одноканальное сопло для подачи СОЖ струйно-напорным врезонным способом




Черт.1

Многоканальное сопло для подачи СОЖ струйно-напорным врезонным способом



Черт.2


Сопла для подачи СОЖ гидроаэродинамическим способом



а - с поропластовой пластиной; б - с жестким козырьком; в - с жесткой зубчатой заслонкой

Черт.3


Типовое сопло для подачи распыленной СОЖ




1 - насадок; 2 - распределитель; 3 - трубка; 4 - штуцер

Черт.4

Сопло для широкой зоны резания



A - A



1 - корпус;

2 - первый распределитель; 3 - второй распределитель; 4 - насадок

Черт.5